



Versorgungsspannung 420V gut von restlicher Schaltung entkoppeln.
 Kondensatorsiebung reicht vollkommen aus.
 Koppelkondensatoren: 4x220nF und 1x 100nF parallel
 Widerstände: 1% Metall, 1W